



KENDA FARBEN È UN'AZIENDA
CON SISTEMA DI QUALITÀ
CERTIFICATO ISO 9001

SCHEMA TECNICA

Serie

49

FARBENTAC

-
- **SOMMARIO** **SFORMATURA PER TACCHI E LISSE DI CUIOIO E MASONITE**
-
- **DESCRIZIONE** Sformatura per lisce, tacchi in cuoio e masonite. Dona al tacco un aspetto particolarmente corposo, facilmente spazzolabile, ottimo per lisce a caldo e a freddo.
 - **APPLICAZIONE**
 - Preparare la suola con **KENTAC**
 - applicare **FARBENTAC** con pennellata in crine o spugna sintetica
 - lasciare asciugare per 30 minuti circa
 - spazzolare con spazzola di crine e lucidare con spazzola di lana trattata con cera **CARNAUBA 32817** (velocità delle spazzole: in lana 800 - 900 giri/minuto, in crine: 1200 giri/minuto)
 - **COLORI** 34902 Nero
 - **SOLVENTI** Per lavaggi usare **ACQUA**
 - **IMBALLO** Canestro da Kg. 5 - cartone da n. 4 canestri
 - **MAGAZZINAGGIO** Il prodotto si conserva per circa 18 mesi se tenuto in recipienti originali ben chiusi in luogo asciutto ed aerato.
Teme il gelo e l'eccessivo calore.

Le informazioni tecniche riportate corrispondono alla nostra migliore esperienza; vengono tuttavia fornite a titolo puramente indicativo senza costituire alcun impegno da parte nostra.

15-05-07 RM/pm